


N/A

CDCV850DGGRG4

Daļas numurs:	CDCV850DGGRG4
Ražotājs / zīmols:	N/A
Produkta apraksts	IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP
Datu lapas:	
RoHS statuss	 Svins bez / atbilst RoHS prasībām
Nosūtīt no	Honkonga
Sūtīšanas ceļš	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

CENU PIEPRASĪJUMS

Attēls var būt attēlojums. Skatīt produkta detaļas.













CDCV850DGGRG4 specifikācijas

DAĻAS NUMURS	CDCV850DGGRG4
RAŽOTĀJS	N/A
APRAKSTS	IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Svins bez / atbilst RoHS prasībām
DATU LAPAS	
SPRIEGUMS - PIEGĀDE	2.3 V ~ 2.7 V
TIPS	PLL Clock Driver
PIEGĀDĀTĀJA IERĪČU KOMPLEKTS	48-TSSOP
SĒRIJA	-
RATIO - IEVADE: IZLAIDE	1:11
IETAKOJUMS	Tape & Reel (TR)
IETAKOJUMS / LIETA	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
IZEJA	SSTL-2
DARBĪBAS TEMPERATŪRA	0°C ~ 85°C
SHĒMU SKAITS	1
MONTĀŽAS TIPS	Surface Mount
MITRUMA JUTĪGUMA LĪMENIS (MSL)	2 (1 Year)
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Lead free / RoHS Compliant
IEVADE	LVTTL, SSTL-2
FREKVENCE - MAKS	140MHz
DALĪTĀJS / REIZINĀTĀJS	No/No
DIFERENCIĀLA - IEEJA: IZLAIDE	Yes/Yes
BĀZES DAĻAS NUMURS	CDCV850

Saistītās atzīmes

CDCV850DGGRG4	CDCV850DGGRG4 izplatītājs	CDCV850DGGRG4 piegādātājs
CDCV850DGGRG4 cena	CDCV850DGGRG4 attēli	CDCV850DGGRG4 attēls
CDCV850DGGRG4 PDF datu lapa	CDCV850DGGRG4 lejupielādes datu lapa	CDCV850DGGRG4 datu lapa
CDCV850DGGRG4 krājums	Pārciet CDCV850DGGRG4	Pārciet CDCV850DGGRG4
CDCV850DGGRG4	piegādātājs	izplatītājs

Saistītie produkti

 <p>CDCV850DGGR Ražotāji: N/A Apraksts: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Noliktavā: 26517 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV304TPWREP Ražotāji: N/A Apraksts: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Noliktavā: 21714 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV304PWR Ražotāji: N/A Apraksts: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Noliktavā: 53713 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGG4 Ražotāji: N/A Apraksts: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Noliktavā: 14095 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850IDGG Ražotāji: N/A Apraksts: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Noliktavā: 23791 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGR Ražotāji: N/A Apraksts: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Noliktavā: 4418 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850DGGG4 Ražotāji: N/A Apraksts: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Noliktavā: 19469 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGRG4 Ražotāji: N/A Apraksts: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Noliktavā: 4037 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV304PWRG4 Ražotāji: N/A Apraksts: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Noliktavā: 66794 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV855IPW Ražotāji: N/A Apraksts: IC 1:4 DDR PLL CLK-DRVR 28-TSSOP Noliktavā: 38134 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850DGG Ražotāji: N/A Apraksts: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Noliktavā: 22414 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV855IPWG4 Ražotāji: N/A Apraksts: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP Noliktavā: 26506 pcs</p> <p>RFQ</p>